


产品特点 Product features

- ★ 数字线性移相控制，精度高、稳定性好。
- ★ 功率器件采用真空焊接，散热好、寿命长。
- ★ 集控制系统、功率器件及辅助电源一体化。
- ★ 宽输入电压和频率，自适应各种电网。
- ★ 内部采用快速熔断器作短路和过流保护。


产品性能 Product features

额定电压	单相180~430VAC(50/60Hz)
额定电流	90A 120A 150A
风扇电源	AC220V 50/60Hz
输出方式	相位输出
控制信号	4-20mA, 0-5VDC, 0-10VDC, 手动VR调节 (2-10K)
保护功能	超温报警(散热器达100℃时关闭输出)
使用环境	温度:-10~55℃, 湿度:90%RH以下


接线范例 Examples of connecting circuit




1) 4-20mA控制输入，同一信号多台使用时，可串联(视信号功率，一般2-3台)




2) 0-10V控制输入，同一信号多台使用时，可并联(视信号功率，一般2-3台)



3) 0-5V控制输入(多台使用时可并联，参照0-10V接线)



4) 手动(电位器)控制信号输入



产品规格 Product model

型 号	HNSCR-□□LA-DX-T		
额定电流	90A	120A	150A
外型尺寸 mm	图	F1	
	L	230	
	W	140	
	H	160	
安装尺寸 mm	图	F2	
	L1	170	
	W1	130	
主电源安装螺丝	M6		M8

注意事项 Warning

- 1、确认主电源电压、电流、控制信号和使用环境的匹配，选型电流要留有一定余量(通常阻性负载的额定电流为选型电流的50%，感性负载为20%)，严禁超额使用。
- 2、该设备为高压大电流产品，务必做好接地保护，接线端子需拧紧以防发热。
- 3、安装在通风、无尘、无腐蚀的环境中，预留散热空间。
- 4、调节输出时应循序渐进，避免瞬时大电流冲击。
- 5、发生故障时，请立即切断主电源，禁止带电检修。

输出方式及图形Output wave

移相输出

